




JAHRESBERICHT WASSERVERSORGUNG 2023

1. TRINKWASSERBEDARF

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 93'082 m³ (Vorjahr 92'050 m³) Trinkwasser bezogen. Dies entspricht ca. 236 l pro Kopf und Tag.

2. WASSERGEWINNUNG

Quellwasser:	11'928 m ³	(Quelle Asp)
Grundwasser:	90'926 m ³	
Fremdwasser:	164 m ³	
Wassergewinnung total:	103'018 m³	



Herkunft des Oberembracher Wassers:

- Grundwasserpumpwerk Steinacher
- Quellfassungen Asp, Hinterrüti und Silberberg (Hinterrüti und Silberberg im Verwurf)

Notwasserbezug:

Pumpwerk Geretwinkel

(WV Brütten bzw. Gruppenwasserversorgung Lattenbuck)

3. TRINKWASSERKONTROLLE

Qualität:

An folgenden Daten wurden an sieben ausgewählten Orten zuhanden des kantonalen Labors Trinkwasserproben entnommen und analysiert:

23.02.2023

17.07.2023

Die Zahl der aeroben mesophilen Keime (AMK) lag in der Probe vom 17.07.2023 bei einer Messstelle über dem Grenzwert von 300 KBE/ml im Verteilnetz. Nach der sofortigen Spülung und Nachbeprobung des betroffenen Leitungsabschnittes, ist die Wasserqualität bezüglich der geprüften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.

4. WERTERHALT INFRASTRUKTUR

- An der Pfungenerstrasse wurde eine erste Etappe der Wasserleitung aus dem Jahre 1923 ersetzt.
- Rohrbrüche waren zwei zu verzeichnen; in beiden Fällen waren Hauszuleitungen betroffen.
- Die Reservoire Looren und Sonnenberg wurden mit je einer Trübungsmessung ausgerüstet.

5. HAUSINSTALLATIONEN

Verhindern Sie unangenehme Überraschungen, denn alles Wasser, das vom Zähler erfasst wird, muss als Trinkwasser und Abwasser bezahlt werden. Auch moderne Armaturen verlangen eine minimale Wartung. Durch z.B. undichte Ventile und WC-Spülungen oder ein defektes Boilerüberdruckventil können grosse Mengen des kostbaren Wassers verloren gehen. Wenn nur 20 ml pro Minute unnütz in die Kanalisation rinnen, sind das im Jahr mehr als 10'500 Liter!

Beugen Sie deshalb vor:

- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit Ihren Wasserzähler. Wenn alle Entnahmestellen geschlossen sind, dürfen sich Messrädchen und Zeiger nicht bewegen.
- Prüfen Sie alle Wasserhähne, ob diese dicht sind.
- Kontrollieren Sie alle WC-Anlagen. Andauerndes leises Rauschen und unschöne Kalkränder deuten auf Wasserverlust hin.
- Unaufhörliches Rauschen im Wasser-Leitungsnetz bei geschlossenen Hahnen ist verdächtig. Lassen Sie einen Fachmann kommen.
- Lassen Sie heikle Anlageteile (Ventile) durch einen konzessionierten Sanitär-Installateur periodisch kontrollieren.

Kontaktadressen für weitere Auskünfte:

Gemeindeverwaltung:

Pfungenerstrasse 11

8425 Oberembrach

Tel. 044 866 26 00

gemeinde@oberembrach.ch

Werkvorsteher:

Michael Gerschwyler

Tel. 079 948 30 01

michael.gerschwyler@oberembrach.ch

Werkmeister:

Thomas Waser

Tel. 079 827 93 71

werke@oberembrach.ch